PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE – Nyt system skal give mere sikre og komfortable cykelstier

Pressemeddelelse · Offentlig forvaltning


Aalborg
Kommune
TREK

Aalborg er den første kommune i Danmark, der har brugt systemet til en cykelstiinspektion, der giver et overblik over fejl og mangler på cykelstierne. Registreringerne bruges til at prioritere konkrete forbedringer til glæde for cyklisterne.

Når man skal sikre, at der fortsat er gode og attraktive forhold for cyklisterne i Aalborg Kommune, er det nødvendigt med et aktuelt billede af tilstanden på cykelstierne. Derfor har kommunen i 2026 testet løsningen "Road System", der er en app-baseret løsning, der bruges til at registrere vej- og cykelstiers tilstand. Aalborg er den første kommune i landet, der har anvendt løsningen.

Sikkerhed og komfort

Ved hjælp af appen og feltregistreringer foretaget på en cykel har kommunen registreret og fået klassificeret skader som huller og revner, der kan påvirke cyklisters sikkerhed, komfort og fremkommelighed. Cykelinspektionen har givet et overblik over tilstanden på tre centrale pendlerruter samt de vigtigste cykelruter i Aalborg Midtby. Dermed har man fået en systematisk gennemgang af strækningerne.

> "Løsningen giver kommunen et godt overblik over, hvordan belægningen ser ud på cykelstierne, og med en systematisk inspektion får vi samtidig overblik over øvrige indsatser, der kan gøre cykeloplevelsen mere sikker og komfortabel. Det er et brugervenligt værktøj, som giver et godt grundlag til at prioritere små driftstiltag og lidt større anlægstiltag", siger civilingeniør Brian Høj fra Teknik og Miljø.

Smartphone filmer belægning

Cykelstiinspektionen foregår på den måde, at de mange data bliver indsamlet via en almindelig smartphone, der er monteret på en cykel og filmer belægningen og registrerer GPS-data under kørslen. Ved en kombination af den cyklende medarbejders registreringer af fejl og mangler og brugen af kunstig intelligens, kan systemet kortlægge skader på veje og cykelstier.

Cykelinspektionen omfatter problemkategorierne: Farlig lokalitet, fremkommelighedsproblem, problem med beplantning, mangelfuld skiltning og afmærkning,

lokal hullet eller ujævn belægning og længere strækning med dårlig belægning. Konkret uploades foto og sensordata til skyen, ligesom kommunens driftsfolk kan se den nøjagtige lokation for de skader, der skal udbedres.

Ensartet gennemgang

Cykelstiinspektionen giver en ensartet og dokumenteret gennemgang af ruterne. Det giver Aalborg Kommune vigtig viden om tilstanden af belægningen på cykelstierne, og det er en stor hjælp for driftsafdelingen, når vedligehold og forbedringer skal prioriteres og planlægges på en effektiv måde, da der er fotos og GPS-data til rådighed.

> "Vi kan let give det videre til vores driftsfolk, hvis der er noget, der skal ændres. De kan se et foto af, hvad udfordringen er, og ikke mindst, hvor det præcist er henne", siger civilingeniør Brian Høj fra Teknik og Miljø.

Som en del af rådgiverydelsen og leasingen af systemet er kommunens medarbejdere blevet oplært i brugen af systemet.

Cyklistforbundet er glade for det nye tiltag.

> "Det er et tiltag, vi som cyklister hilser meget velkommen og længe har ønsket os. Det er glædeligt, at man har en systematisk måde at få tjekket cykelstiernes tilstand i forhold til mangler og ujævnheder. Det kan gøre hverdagen bedre og mere sikker for cyklisterne", siger lokalformand for Cyklistforbundet i Aalborg, Mike Hedlund-White.

For yderligere information:

For eventuelle spørgsmål civilingeniør i Teknik og Miljø Brian Høj på tlf: 25202321

KILDE / LOGO / FOTO: Teknik og Miljø

Online: https://pressemeddelelse.dk/pressemeddelelser/pressemeddelelse-nyt-system-skal-give-mere-sikre-og-komfortable-cykelstier/

Pressemeddelelsen er videreformidlet af Pressemeddelelse.dk. Pressemeddelelse.dk er ikke ansvarlig for indholdet. Spørgsmål til indholdet rettes til Teknik og Miljø.